

职业卫生报告网上公开信息表

用人单位名称	嘉兴海利再生塑业有限公司	联系人	吴海良
单位地址	海盐县西塘桥街道海湾大道118号		
项目名称	嘉兴海利再生塑业有限公司工作场所职业病危害因素检测报告		
项目类型	定期检测		
技术服务项目组人员	边江、胡飞、吴宇、徐佳峰		
报告签发日期	2022. 11. 4		
现场调查人员	边江、胡飞	现场采样、现场检测人员	吴宇、徐佳峰
陪同人	吴海良	时间	2022. 7. 14
图像影像			
	门口照片		
			
	解包岗位定点采样	解包岗位定点采样	