

## 职业卫生报告网上公开信息表

用人单位名称	海宁金隆电子陶瓷有限公司	联系人	唐晓杰
单位地址	嘉兴市海宁市尖山新区永安路 39 号		
项目名称	海宁金隆电子陶瓷有限公司工作场所职业病危害因素检测报告书		
项目类型	定期检测		
技术服务项目 组人员	沈国民、免闻明、苏家成、朱晓振、孙超民、金子耀		
报告签发日期	2022. 11. 2		
现场调查人员	沈国民、免闻明	现场采样、现场检测人员	苏家成、朱晓振
陪同人	唐晓杰	时间	2022. 9. 13
图像影像			
	企业大门口		翻片岗位采样
			
	清洗岗位采样		出料岗位